

## Nationaal Coördinator Groningen

> Retouradres Postbus 3006 9701 DA Groningen

**Nationaal Coördinator  
Groningen**

**Bezoekadres**

Paterswoldseweg 1  
9726 BA Groningen

**Postadres**

Postbus 3006  
9701 DA Groningen

**Behandeld door**

ir. 5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e @nationaalcoordinatorgroningen.nl

Datum 25 februari 2019  
Betreft Reactie NCG op uw e-mailbericht van 20.01.'19

**Ons kenmerk**  
NCG / 19058529

Geachte heer 5.1.2e

In uw mails (d.d. 20 januari 2019 en 12 februari 2019) stelt u een aantal vragen en vraagt u stukken op. Daarop kunnen wij uw de volgende reacties geven:

- 1) *Alle rapporten inclusief adviezen, nav opname inspectie 2017 specifiek voor mijn huis.*

Zie reactie NCG:

U hebt uw inspectieverslag reeds ontvangen. U hebt tijdens de inloopbijeenkomst op 14 februari jl. aangegeven dat het versie 0.2 betreft en dat u een eventuele eerste versie graag ook wilt ontvangen. NCG zoekt uit of er een eerste versie bestaat. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan wordt die toegestuurd. Naast de 3D-scan die u ook toegestuurd hebt gekregen, zijn er verder geen gegevens van uw woning beschikbaar.

- 2) *Alle rapporten, calculaties, op basis van de HRA specifiek voor mijn huis.*

Zie reactie NCG:

Er is voor uw woning geen informatie vanuit de HRA-systematiek.

- 3) *Duiding van de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente Groningen tav opvolging beving schades en versterkingsprogramma.*

Zie reactie Gemeente Groningen

- 4) *Hoe ziet het langlopende versterkingsprogramma eruit, daar we nu voorlopig niet aan de beurt zijn, wanneer kunnen wij dan wel een versterking verwachten, dat deze noodzakelijk is bleek wel uit het opname-onderzoek van najaar 2017.*

Zie reactie NCG:

De minister heeft het advies van de Mijnraad van 2 juli 2018 overgenomen, waarin – rekening houdende met de onderliggende adviezen van onder andere het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) – geadviseerd is de groep gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel aan te houden als afbakening van de versterkingsopgave. Deze groep komt voort uit het Hazard and Risk Assessment model (HRA) en is de lijst met gebouwen met een kans van 90% of kleiner dat ze voldoen aan de norm

van 10-5. Dit is inclusief de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel. Daarmee vallen de woningen zonder verhoogd risicoprofiel, zoals uw woning, buiten de versterkingsopgave.

De verwachting is dat uw woning niet versterkt hoeft te worden, aangezien deze een niet verhoogd of lichtverhoogd risicoprofiel heeft. Ander gezegd uw woning voldoet naar verwachting aan de norm. Een 100% veilig verklaring zal voor geen enkele woning worden verstrekt, aangezien dat voor geen enkele woning in Nederland gegarandeerd kan worden.

- 5) *Wie mag ik verantwoordelijk houden als er bij een serieuze beving ons huis en eventueel letselschade (wat ik niet hoop) is ontstaan, nog voor de versterking gaat plaatsvinden?*

Zie reactie NCG:

De NAM is als exploitant van een mijnbouwwerk verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade als gevolg van een beweging van de bodem door de aardgaswinning in het Groningerveld. Een geschil over aansprakelijkheid kan aan de rechter worden voorgelegd.

**Vragen?**



Heeft u na aanleiding van deze reactie vragen? Neem dan contact op met het Versterkingspunt in Ten Boer.

- *Telefoon: 088 – 041 44 56 op  
maandag tot en met donderdag 09:00 – 16:30 uur  
vrijdag 09:00 – 12:00 uur*
- *E-mail: [info@versterkingspunttenboer.nl](mailto:info@versterkingspunttenboer.nl)*

Met vriendelijke groet,

Namens  5.1.2e

 5.1.2e

NB: vanaf 1 maart 2019 is  5.1.2e niet langer werkzaam voor NCG.  5.1.2e is vanaf 1 maart 2019 tijdelijk waarnemend gebiedsmanager Versterkingspunt Ten Boer/Groningen.