



Situatie riolering





Wateroverlast bij T100 bui
(58 mm in een uur)

Omgeving

Oppervlaktewater

Water in gebouw (58 mm bui)

< 0,15m

0,15 - 0,3m

> 0,3m

(www.klimaatbestendiggroningen.nl)

Wateroverlast bij T100 bui
(58 mm in een uur)



Hoefijzerfabriek

Aanvoer van grote hoeveelheid ten tijde
van hevige neerslag zorgt voor wateroverlast

Lage bestaande tuinen vormen
een risico m.b.t. wateroverlast



Grondwaterstanden

2 mei 2015 t/m 1 oktober 2020

Exporteer naar CSV





Wonen in groen

- De entrees van de woningen en de collectieve bergingen liggen aan de woonstraten.
- Voor de slaap-/studeerkamer op de begane grond vormt een verhoogde border een bufferruimte tussen openbaar en privé.

