

12300042 schuur

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Groningen
Soort	Melding
Activiteit(en)	Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen - Melding
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240228 00956 000 (ingediend op 28-02-2024)

Project

Naam van dit project

12300042 schuur

Projectomschrijving

asbest saneren en sloop schuur

Locatie

Adres

Peizerweg 172, 9727AT Groningen

Algemeen

Geef uw verzoek een naam

12300042 schuur

Toelichting op uw verzoek

-

Uw referentienummer

12300042

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

-

Telefoonnummer

-

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

63177021

*Vooraf ingevuld antwoord.***Handelsnaam**

De Covik Asbestsanering B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.***RSIN**

855125342

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Covikseweg

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

3

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

7221CM

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Steenderen

*Vooraf ingevuld antwoord.***Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Nee

Vragen en antwoorden

Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen - Melding

Slopen of asbest verwijderen

Gaat u asbest verwijderen?

Ja

Ontstaat er in totaal meer dan 10 kubieke meter sloopafval?

Ja

Particulier of bedrijf

Asbest verwijderen: worden de werkzaamheden uitgevoerd door een particulier of bedrijf?

Bedrijf

LAVS

Wilt u verwijzen naar projectgegevens in LAVS?

Ja

LAVS-ASBEST-

1862142

VERWIJDER-

0517867

Algemene vragen

Wat is de functie van het (onderdeel van het) bouwwerk?

schuur

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Kunt u deze vraag niet beantwoorden? Lees dan de toelichting hier onder.

Ja

Geef het adres van het (onderdeel van het) bouwwerk.

Peizerweg 172

9727 AT groningen

Bent u de eigenaar van het (betreffende deel van het) bouwwerk?

Nee

Geef de naam van de eigenaar van het bouwwerk.

Mesa Zorg

Meeuwerdensestraat 2

6674 MB HERVELD

Geef het adres van de eigenaar van het bouwwerk.

Mesa Zorg

Meeuwerdensestraat 2

6674 MB HERVELD

Wat is de kadastrale gemeente van de locatie van de werkzaamheden aan het (onderdeel van het) bouwwerk?

Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Groningen (GNG00), sectie R, perceelnummer 2058

Wat is de kadastrale sectie van de locatie van de werkzaamheden aan het (onderdeel van het) bouwwerk?

Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Groningen (GNG00), sectie R, perceelnummer 2058

Wat is het kadastrale perceelnummer van de locatie van de werkzaamheden aan het (onderdeel van het) bouwwerk?

Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Groningen (GNG00), sectie R, perceelnummer 2058

Sloopwerkzaamheden

Wat gaat u geheel of gedeeltelijk slopen?

Het hoofdgebouw

Hoeveel kubieke meters sloopafval wordt verwijderd?

Puin 130 ton
BSA 30 ton
Hout 5 ton

Gaat u de sloopwerkzaamheden zelf uitvoeren?

Nee

Geef de naam van de uitvoerder van de sloopwerkzaamheden.

De Covik Recycling B.V. te Steenderen
Covikseweg 3A
7221 CM Steenderen

Geef het adres van de uitvoerder van de sloopwerkzaamheden.

De Covik Recycling B.V. te Steenderen
Covikseweg 3A
7221 CM Steenderen

Hoe gaat u de sloopwerkzaamheden uitvoeren?

Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)

Geef een toelichting op de wijze waarop u de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Op welke data en tijdstippen gaat u de sloopwerkzaamheden uitvoeren?

n.t.b.

Asbest verwijderen

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

n.t.b.

Wat is de voorgenomen afvoerbepemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering in het kader van reparatiewerkzaamheden of mutatieonderhoudswerkzaamheden verricht?

Nee

Bouw- en sloopveiligheid

Vul de risicomatrix bouw- en sloopveiligheid in. Volgt uit de risicomatrix een puntenaantal van 12 of meer?

Nee

Bijlagen

Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen - Melding

Asbestinventarisatierapport

Document	Vertrouwelijk
rapport K2340144.pdf	Nee

Globale omschrijving afvalstoffen

Document	Vertrouwelijk
Globale omschrijving afvalstoffen.pdf	Nee

Informatieplicht: Stikstofemissie

Document	Vertrouwelijk
stikstof beperkende maatregelen.pdf	Nee

Risicomatrix bouw- en sloopveiligheid

Document	Vertrouwelijk
risicomatrix-veiligheid-en-gezondheid-bij-bouw-en-sloopwerkzaamheden (7).pdf	Nee

Tekening slopen

Document	Vertrouwelijk
tekening slopen.pdf	Nee