

To: 5.1.2e , 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]
Cc: 5.1. 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]
From: 5.1.2e : 5.1.2e
Sent: Tue 9/2/2025 11:39:19 AM
Subject: 02-09-25 mail 5.1.2e : 5.1.2e aan 5. 5.1.2e en 5.1.2e RE: Reactie op muurschildering Vechtstraat
Received: Tue 9/2/2025 11:39:20 AM

Hoi 5.1.2e ,

Dank voor je mail.
Ik kan de schildering echter niet: heb je een foto?

Met hartelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ groningen.nl>
Verzonden: dinsdag 2 september 2025 13:29
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ groningen.nl>
CC: 5. 5.1.2e < 5.1.2e @ groningen.nl>
Onderwerp: Reactie op muurschildering Vechtstraat

Hoi 5.1.2e ,

Vanochtend heb ik het geval Hereweg61/Vechtstraat in het Monumenten Adviseurs Overleg besproken. 5.2.1
5.2.1 Met enige regelmaat zien wij via de media voorbeelden in onze gemeente langskomen waarin erfgoed als canvas wordt gezien/gebruikt. Daarbij wordt niet, of in ieder geval onvoldoende stilgestaan bij het feit dat het erfgoed/beschermde stadsgezicht betreft en er vergunningen nodig zijn, of in ieder geval het wenselijk is om Erfgoed/Welstand bij de plannen te betrekken.

Toch is dit ook voor ons een bijzonder geval. Hereweg 61 is onderdeel van een dubbelpand en beide zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Op de BVG/foto's is echter te zien dat de desbetreffende muur een latere toevoeging is en geen onderdeel is van de monumentencontour. De oorsprong daarvan ligt mogelijk in het feit dat de muur is opgebouwd toen de Vechtstraat in de jaren '50/'60 is aangelegd en de naastgelegen bebouwing is gesloopt. De muur staat op een perceel dat behoort aan de gemeente als eigenaar en is dus geen onderdeel van Hereweg 61.

5.2.1

Echter, dit alles geldt niet voor de beide schoorstenen die wel degelijk onderdeel uitmaken van het monument. Ze liggen binnen de monumentencontour en hiervoor had de eigenaar (niet de gemeente!) een vergunning moeten aanvragen. Daarbij zie ik overigens geen kans dat wij hierop positief hadden geadviseerd op grond dat dit de monumentale waarden zou aantasten. Reparatie/herstel van de schoorstenen is daarom ons uitgangspunt!

Conclusie

Gezien de schilders ook de schoorstenen hebben beschilderd, 5.2.1
5.2.1
5.2.1 Ik ga uitzoeken wie dit is/zijn geweest en wil (mogelijk ook i.c.m. Welstand, daarom 5.1.2e , 5.1.2e in de CC meegenomen) in gesprek om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. 5.2.1
5.2.1 Op het beschilderen van de schoorstenen dienen zeker gehandhaafd te worden. Daarvoor is het nodig om inzichtelijk te krijgen welke verflagen en verfsystemen zijn toegepast en hoe dit het beste te herstellen is zonder verdere vervolgschade. Hier blijven wij vanuit de monumentenadviseurs graag bij betrokken.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e : 5.1.2e
Beleidsmedewerker erfgoed
Gemeente Groningen
1707689: 5.1.2e

5.1.2e [\[redacted\]@groningen.nl](mailto:[redacted]@groningen.nl)

ma, di, wo, do, vr

Gedempte Zuiderdiep 98

Postbus 7081

9701 JB Groningen