

Gemeente	Plaats	Straat	num	Toevo.	Reden van stu	Stutten details	Startdatum	Ve	Dossier	Reden van	Opmerking	Onderde	Verantw	Oorsprong	Actie d	Actie overleg
Ten Boer	Ten Boer	Boersterweg	1.2						89371	afgerond	Schuurgevel is gestut, bewoner is voornemens nieuwbouw te plegen en in overleg mbt bijdrage voor nieuwbouw, naar GEM. Is sloopmelding ingediend. Balken en vloer zelf door bewoner gestempeld. Loopt volgens 5.1.2e niet bij de NCG. Schuur is gesloopt, stutten zijn weg, kan van de lijst.		Afgerond	Stutten	Afgerond	Kan van de lijst af
Ten Boer	Ten Boer	5.1.2e	5.1.2		Niet van toepassing	In de stutten (buitenkant)	8-1-2015		98528	open	04-10-16 PK #98528, achtergevel van schuur 15 cm uit het lood, gevolg van constructiefout in de kap, dossier geïndigd met advies TCBB, naar GEM, op 10.4.2017 is antwoordstrook gestuurd, indien geen reactie dan met informatie naar GEM	schuur	GEM	Stutten	CVW	
Ten Boer	Thesinge	5.1.2e	5.1.2		Onveilig, aardbevingsgerelateerd	In de stutten (buitenkant)	1-12-2013		8906	open	5.1.2e 08-11-2016: #8906 In de VOK is overeengekomen dat de oude schuur uit 1900 voor 31-12-2017 moet zijn gesloopt. Na sloop wordt een nieuwe schuur gebouwd. Controle door experts tzt is gewenst. Het kan dus een tijd duren voordat de schuur uit de stutten is. 31.10.16 BR; op 5.10.16 is VOK naar claimant verzonden en getekend, 10.4.17 afhandeling van bedrijfsschade loopt nog	schuur	NAM	Stutten	CVW	
Groningen	Groningen	Brinklaan	1.2						104899	open	17.2.2016. Schoorsteen vertoont veel scheurvorming en veel loszittend metselwerk. Er is veiliggesteld dmv spanbanden. Loopt geen contra. Gemeente is op de hoogte van het dossier en gaat het uitzoeken. Gem. gaat aanschrijven, lastig bereikbaar. 17.7.17 Aanschrijving van gemeente, uiterlijk voor 1 sept. 2017 gereed.		GEM	AOS		
Ten Boer	Garmerswold	Geweideweg	1.2						100314	afgerond	2 achterkantstijlen zijn aan het rotten. Veiliggesteld d.m.v. hekken. Gem is geïnformeerd. Geen risico, kan van de lijst		Afgerond	AOS	Afgerond	Afgerond, kan van de lijst
Groningen	Groningen	Heesterpoort	1.2						121855	open	In juli 2015 is hier veiliggesteld d.m.v. het stutten van de toegangspoort van de school i.o.v. 5.1.2e De school zit in het BKV programma. Besproken met de projectleider binnen het CVW. Het poortje is aangeduid als achterstallig onderhoud, het is geen HRBE en ook geen AOS. Het schoolbestuur is hiervan niet op de hoogte. Inhoud dossier bekend bij gemeente. Sociale voorzieningen van de gemeente gaat hierin. Gemeente zal het herstellen. Starten na de zomer 2017.		GEM	Stutten		
Groningen	Groningen	Hoge der A	1.2						68256	afgerond	30.4.2015, onveilige (scheve) schoorsteen is niet veiliggesteld. Betreft een monument. Tijdens de inspectie die is uitgevoerd door 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e (gemeente Groningen) is achterstallig onderhoud (corrosie) geconstateerd. Volgens 5.1.2e mocht er van de gemeente Groningen niet veiliggesteld worden ivm de monumentale status. Voor CVW gereed. Is grote schoorsteen. Gem. gaat beoordelen wat afkeuringcriteria zijn. 17.7.17 GEM stelt vast dat ste voldoende is gefixeerd, is daarmee veilig, kan van de lijst af.		Afgerond	AOS	Afgerond	Afgerond, kan van de lijst
Ten Boer	Woltersum	Hoofdweg	1.2		Onveilig, niet aardbevingsgerelateerd (C-schade)	In de stutten (binnenkant)	23-2-2017		133160	open	18-04-2017 PK: trekschoren binnenzijde, gemeente wordt geïnformeerd. 16-06-17 5.1.2e bericht naar gem dat nog contra loopt dus tot die tijd geen actie nodig vanuit de gem, addendum op RBG gereed, ON HOLD eraf, blijft eigen verantwoordelijkheid	schuur	GEM	AOS	CVW	Monitoren status contra
Ten Boer	Woltersum	Kollerijweg	1.2						13678	open	05-09-2016: VOK is getekend en depot is geregeld. Uitvoering in opdracht aan van Wijnen door eigenaar via bouwdepot. Voorbereiding voor de uitvoering loopt, vergunning is aangevraagd, status?		NAM	Stutten	GEM	
Groningen	Groningen	Korreweg	1.2						83886	open	Bewoner rapport bouwkundig gebrek ontvangen en op basis daarvoor ook gemeld bij gemeente. Zit in contra. 17.7.17 dosier #107612 zit vanaf 18.4.17 bij Arbitr		GEM	AOS		
Ten Boer	Thesinge	Lageweg	1.2		Onveilig, niet aardbevingsgerelateerd (C-schade)	In de stutten (buitenkant)	1-1-2015		19833	open	#19833 De voorgevel van de boerderij is gestut. Nog onbekend A_B of C-schade. Loopt bij NCG (5.1.2e), 8.3.17 Gem/CVV/NCG; evt eerder dan versterking topgevel in HSB maken, geen optie, zit in scope I&E, nog niet wanneer 20.7.17 bewoner kan kiezen voor bemiddeling of juridisch traject	woning	GEM	Stutten		
Ten Boer	Thesinge	Molenweg	1.2		Onveilig, niet aardbevingsgerelateerd (C-schade)	In de stutten (binnen- en buitenkant)	1-10-2014		20566	open	5.1.2e 15-11-16. #20566 Gevels woning in de stutten. Overeenstemming met eigenaar over vervangende nieuwbouw door inmenging van CBS. VOK is gemaakt en ter beoordeling aan zaakwaarnemer CBS/Tammens overlegd. T.z.t. uit de stutten, zaak loopt. Sociale problematiek, niet langsgaan zonder overleg met NAM.	woning	NAM	Stutten	CVW	

Groningen	Groningen	5.1.2e	1.2				109985	open	17.12.2015, Pand is in slechte, technische en bouwkundige staat. Eigenaar wonen niet in de woning, maar ernaast (nummer 1.2). Eigenaar gaat niet akkoord met veiligstelling. Bewoner wil in eigen beheer veiligstellen. Inhoud is bekend bij de gemeente. Loopt een contra op het pand. CVW houdt de uitkomst van de contra #96568 in de gaten. Gemeente heeft op 6-2-2017 een afspraak met eigenaren. 11 april is contra-overleg, cvw uitzoeken. Moelijk contact te leggen. 17.7.17 erg vervallen, staat leeg, bewoner zal voor 18.8.17 zelf hek plaatsen, 28.7.17 voorgedragen voor overdracht naar NCG		GEM	AOS		
Ten Boer	Ten Post	Rijksweg	1.2	Onveilig, niet aardbevingsge relateerd (C-schade)	In de stutten (buitenkant)	25-3-2015	20561	open	17.1.17 BR #20561 uitvallende rollaag/toog boven achterdeur gestut per 25-03-2015. Door 5.1.2e onveilige situatie geconstateerd, C-schade, 11.10.16; loopt bij arbiter, zit in R1F2, 25.7.17 BR; uitbetaling op rekening na akkoord rapport 3e deskundige, is veilig, kan dan van de lijst???	woning		AOS		
Ten Boer	Winneweer	Stadsweg	1.2	Onveilig, niet aardbevingsge relateerd (C-schade)	In de stutten (binnenkant)	1-2-2017	15868	open	28-02-2017 PK: #15875 oude vervallen grote schuur met asbest dak, dak ligt open, door bewoner enkele stempels geplaatst (foto 101), C-schade, disakkoord, wordt wellicht arbiter, 22.2.17 via MDT naar NCG (5.1.2e). Veiligheidsaspect is 9.1.17 bi brief vastgelegd richting bewoner/eigenaar en gemeente Let opl datum in de stutten fictief! 01-05-2017 NCG geeft aan, keuze bewoner voor juridisch traject/bemiddeling.	schuur	NCG	AOS		
Ten Boer	Thesinge	Thesingeweg	1.2	Onveilig, niet aardbevingsge relateerd (C-schade)	In de stutten (buitenkant)	1-4-2014	15497	open	5.1.2e 15-11-2016: #15497 de schuur is gestut. Er is een VOK (voor de schuur) opgestuurd ter ondertekening voor sloop/nieuwbouw. 31.3.17 KUS voor schadebedrag op rekening voor woning (schuur is C-schade) is getekend,	schuur	CWW, MDT	Stutten	CWW	Monitoren stavaza
Groningen	Groningen	Ulgersmaweg	1.2				112279	open	27.4.2016, onveilige schoorsteen met spanbanden gefixeerd, betreft achterstallig onderhoud. Voor CVW dossier gesloten. Inhoud dossier bekend bij gemeente. Gem. contact gehad met 5.1.2e Deel is hersteld vanuit vergoeding aardbeving. Bewoner zijn gaat deze zomer laten herstellen		GEM	AOS		