

To: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 10/10/2022 2:20:55 PM
Subject: FW: Punta Cana Claremaheerd
Received: Mon 10/10/2022 2:20:56 PM

Hallo 5.1.2e,

Hieronder staan de bevindingen van afgelopen vrijdag.

Even een nuance: de uitbater 5.1.2e gaf zelf aan dat de begrenzer niet werkt zoals was aangegeven door de collega's tijdens de afstelling en verzegeling.

En dat de begrenzer niet ingrijpt als het volume op maximaal werd gezet. Ze demonstreerde dit ook.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@groningen.nl>

Verzonden: maandag 10 oktober 2022 14:35

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@groningen.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@groningen.nl>

Onderwerp: Punta Cana Claremaheerd

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij de metingen van vrijdag en zaterdag.

In de woning 5.1.2e aan de Claremaheerd 49 was duidelijk de muziek en karaoke te horen.

De metingen zijn verricht in de woonkamer omstreeks 23:27 uur op vrijdag 7 oktober.

Er is gemiddeld en niveau van 41,8 dB(A) gemeten, met 10 dB toeslag voor muziek, 51,8 dB(A) afgerond 52 dB(A).

In de woning mag volgens het activiteitenbesluit (en de maatwerkvoorschriften uit de beschikking) mag het geluidsniveau voor aanpandige woningen in de nachtperiode (23:00-0:00 uur) maximaal 25 dB(A) bedragen.

Voor muziekgeluid vindt geen bedrijfsduurcorrectie plaats.

Dit betekent dat er een overschrijding van de normen is van 27 dB. Dit zijn forse overschrijdingen.

Omstreeks 24:00 uur is in de zaak zelf gemeten. 85 dB(A). Volgens de maatwerkvoorschriften uit de beschikking 70 dB(A).

15 dB overschrijding.

Het geluid tijdens deze meting was lager dan eerder op de avond is geconstateerd.

Begrenzer nog gecheckt en het geluid liep door de begrenzer, maar ik heb hier zo'n mijn twijfels over ivm de DJ en de microfoon van karaoke.

Ik kon niet zo zien of er met de begrenzer is geknoeid (loodje). Wat me wel op viel is dat de begrenzer niet ingreep bij het maximale volume.

Verder hebben ze actieve luidsprekers waarbij ze de "volume" op de achterzijde van de luidsprekers kunnen instellen.

Bij één van de luidsprekers gecontroleerd. Stond op dezelfde stand als waarmee de begrenzer is afgesteld. Maar men kan hiermee rommelen.

Dus er kunnen een aantal oorzaken zijn waardoor er overlast ontstaat, maar gezien de overschrijdingen van 15 dB in de zaal en 27 dB in de woning heb ik wel een vermoeden.

Grt

5.1.2e