# Schouwrapport

**Organisatie : Gemeente Groningen**

**Gebied : C22e**

| | | |
|---|---|---|
| PV-nummer | : | 20261110095801163 |
| Zaaknummer | : | 522 |
| Onderwerp | : | Schouwrapport |
| Locaties | : | Zie bijlage(n) |
| Aangetroffen borden | : | Zie bijlage(n) |

## Bijlagen

| | | |
|---|---|---|
| Locatie | : | Sint Jansstraat |
| Aangetroffen borden | : | C22e + C01 |
| Datum | : | 2026-11-10 10:20:32.0 |
| Soort systeem | : | mobile |




| | | |
|---|---|---|
| Locatie | : | Kattenhage |
| Aangetroffen borden | : | C22e + C01 |
| Datum | : | 2026-11-10 10:18:17.0 |
| Soort systeem | : | mobile |




| | | |
|---|---|---|
| Locatie | : | Gedempte Kattendiep |
| Aangetroffen borden | : | C22e + C01 |
| Datum | : | 2026-11-10 10:27:22.0 |
| Soort systeem | : | mobile |



| | | |
|---|---|---|
| Locatie | : | Herebrug |
| Aangetroffen borden | : | C22e + C01 |
| Datum | : | 2026-11-10 09:47:53.0 |
| Soort systeem | : | mobile |




| | | |
|---|---|---|
| Locatie | : | Emmabrug |
| Aangetroffen borden | : | C22e + C01 |
| Datum | : | 2026-11-10 09:50:21.0 |
| Soort systeem | : | mobile |



| | | |
|---|---|---|
| Locatie | : | Westerbinnensingel |
| Aangetroffen borden | : | C22e + C01 |
| Datum | : | 2026-11-10 10:02:51.0 |
| Soort systeem | : | mobile |




| | | |
|---|---|---|
| Locatie | : | Noorderhaven Z.Z. |
| Aangetroffen borden | : | C22e + C01 |
| Datum | : | 2026-11-10 10:06:12.0 |
| Soort systeem | : | mobile |



| | | |
|---|---|---|
| Locatie | : | Tweede Drift Spilsluizen |
| Aangetroffen borden | : | C22e + C01 |
| Datum | : | 2026-11-10 10:10:19.0 |
| Soort systeem | : | mobile |




| | | |
|---|---|---|
| Locatie | : | Oosterbrug |
| Aangetroffen borden | : | C22e + C01 |
| Datum | : | 2026-11-10 09:46:15.0 |
| Soort systeem | : | mobile |

