

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.



Schepersmaat 2
Postbus 28000
9400 HH ASSEN
Telefoon: (0592) 369111
Telefax : (0592) 362200
www.nam.nl

5.1.2e

Iepenlaan 204
9741 GH GRONINGEN

Uw ref:

Onze ref: 9723 BP/45/57406
UIO/T/E

Doorkiesnr: 5.1.2e

Assen, 12 juni 2015

Onderwerp: Schademelding naar aanleiding van aardbeving(en)
Betreft schadeadres Duinkerkenstraat 45, 9723 BP Groningen

Geachte heer, mevrouw,

U heeft een schademelding gedaan bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) naar aanleiding van aardbeving(en).

Naar aanleiding van deze opname heeft de schade-expert een taxatierapport gemaakt. In het taxatierapport is aangegeven dat de gemelde schade niet in relatie kan worden gebracht met de aardbeving(en).

De NAM ziet naar aanleiding van bovenstaande geen aanleiding om uw claim verder in behandeling te nemen en zal overgaan tot sluiting van uw dossier. Het dossier zal behouden blijven in het archief.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

5.1.2e

Afdeling schade

Bijlage: taxatierapport.

Noordelijk Schade Taxatie Bureau BV

Postadres:
Postbus 4
8490 AA Akkrum

Bezoekadres:
De Parse 9-A
8491 PJ Akkrum

T 0566 - 654550
E info@noordelijkschadetaxatiebureau.nl
W www.noordelijkschadetaxatiebureau.nl



Noordelijk Schade Taxatie Bureau BV

Uw referentie

Behandelaar : 5.1.2e
Datum aardbeving : 27-01-2015
Claimnummer : 9723BP/45/57406

Onze referentie

Dossiernummer : 2015-0036
Expert : 5.1.2e
E-mail : 12@noordelijkschadetaxatiebureau.nl
Telefoonnummer : 5.1.2e

VERKORT EXPERTISE RAPPORT

Betreft : Aardbevingsschaden in Noordoost Nederland

Opdrachtgever : Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

Schademelder / opstaleigenaar : Gemeente Groningen
P/A Vastgoedmanagement
T.a.v. dhr 5.1.2e
Postbus 584
9700 AN Groningen
5.1.2e [@groningen.nl](mailto:5.1.2e@groningen.nl)
5.1.2e

Schadeadres: : Duinkerkenstraat 45
9723 BP Groningen

Bouwaard : Bedrijfsgebouw
Bouwjaar : 2002
Belendingen : Bedrijfsgebouwen
Ligging : Binnen de bebouwde kom

Bezoekdatum : 17-04-2015
Rapportagedatum : 24-04-2015
Aard / oorzaak van de claim : Geïnduceerde aardbeving(en)

Schadebedrag(en) : € 0,00

Akkoord : Mondeling met schademelder
BTW : Niet van toepassing

ING Bank : NL91 INGB 0007 863142
KVK : 57283230
BTW Nummer : NL852116524B01

Noordelijk Schade Taxatie Bureau BV

Inleiding:

In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) te Assen voert het Noordelijk Schade Taxatie Bureau B.V., inspecties uit conform de Raamovereenkomst Bouwkundige Expertise getekend op 15-01-2014 te Assen. Het betreffen hier bouwkundige opnames en schadevaststellingen in het kader van mogelijke schaden ten gevolge van geïnduceerde aardbeving(en) door winning van aardgas dat soms aan het oppervlakte merkbaar is in de vorm van bodembewegingen.

Expertise:

Op 17-04-2015 verrichtte ik een bezoek van expertise bij schademelder. Op basis van dit bezoek heb ik in overleg met schademelder geen schade vastgesteld, die een oorzakelijk verband heeft met de beving(en).

Oorzakelijk verband:

Er is geen oorzakelijk verband aangetroffen tussen de door schademelder getoonde schade en de bevingen. De aangetroffen schades zijn mogelijk onderhoud gerelateerd en/of constructief van aard.

Geconstateerde gebreken:

A = gebrek/schade welke een direct gevolg is van een aardbeving

B = gebrek/schade, reeds aanwezig vóór een aardbeving, maar is t.g.v. een aardbeving significant verergerd.

C = gebrek/schade die niet in verband gebracht kan worden met een aardbeving

De nummering verwijst naar de fotobijlage(n)

Nr.	Geconstateerde gebreken	Foto	A	B	C	Toelichting / beoordeling
1	Scheuren in buitenmuren, geen herstel	4,5			X	Geen oorzakelijk verband met de beving(en)
2	Scheuren in binnenmuren, geen herstel	10-21			X	Geen oorzakelijk verband met de beving(en)

Akkoord:

Schademelder verklaarde zich akkoord met de waargenomen schades en oorzaken.

Bijlagen: Foto's:

5.1.2e

Noordelijk Schade Taxatie Bureau B.V.

E 5.1.2e@noordelijkschadetaxatiebureau.nl

W www.noordelijkschadetaxatiebureau.nl

Foto 1: Aanzicht voorgevel.



Foto 2: Overzicht voorgevel. Geen bevestigingschade geconstateerd.

