

Lijst panden aardbevingsschade bekend gemeente Groningen

Datum: 6 februari 2015

Datum melding	Adres	Opmerking
2013-12-13	5.1.2e	Scheurvorming voorgevel, gemeld bij de NAM. 5.1.2e t.p. gekeken met 5.1.2e constructeur Dijkhuis. Hoek rechtsvoor verzakt. Onderzoek ter plaatse door Dijkhuis om dit te stabiliseren. Zie logboek.
2015-jan	5.1.2e (boerderij)	mevr 5.1.2e gaf dit door aan monumenten 5.1.2e
2015-02-06	5.1.2e	Via via gehoord van bouwinspecteur 5.1.2e 5.1.2e
2014	5.1.2e	Schadeafwikkeling bij NAM – 5.1.2e
2014	Brugstraat 26	Noordelijk scheepvaartmuseum (hersteld)
2014	5.1.2e	schade afgewimpeld door NAM: gevolg van langsrijdende treinen (sic, slik). 5.1.2e heeft een boeiende correspondentie
2015 feb	Grote Markt 1	Stadhuis scheur in kunstwerk trouwzaal. Schadeafwikkeling bij NAM
2015	Eysoinuisplein 18	Wiebengacomplex – plan wordt aangepast ivm mogelijke toekomstige aardbevingsschade
2015 maa 12	5.1.2e (boerderij)	Eigenaar meldt schade bij gemeente met verzoek samen te gaan kijken. 5.1.2e
2015 apr	5.1.2e	Door eigenaar gemeld heeft fotorapport gemaild.
2015 apr	Oude Boteringestraat 32-24	RUG-pand, rapport wordt overlegd met gemeente. 5.1.2e
2015 apr	Eysoinuisplein 18	Schoorsteen
2015 apr	5.1.2e (boerderij)	Schade door NAM/Arcadis opgenomen. (10.000 euro) 5.1.2e
2015 apr 10	5.1.2e	10-04-2015; overleg eigenaar, 5.1.2e constructeur, dhr. 5.1.2e van Centrum Veilig Wonen. Direct actie ondernomen door CVW ivm gevaar vallende stenen. Betreft topgeveltje linker zijgevel
2015 apr	Brugstraat 26 (Scheepvaartmuseum)	Schade (50 a 100.000 euro) 5.1.2e
2015-09-09	Johan de Wittstraat 2 (De Goede Herderkerk)	In okt.2014 is schaderapport opgesteld door Noordelijk Schade Taxatie Bureau en afgewezen. Daarna 5.1.2e 5.1.2e (onafh.adviseur via NAM) ingeschakeld. Deze heeft nader structureel onderzoek geadviseerd. Ligt ter beoordeling bij de NAM. Op 3 punten na geen direct constructief gevaar.
