



**centrum
veilig
wonen**

Gemeente Groningen
Damsterdiep 287
9713 EG Groningen

bezoekadres Fivelpoort 10
9902 SR Appingedam
postadres Postbus 45
9900 AA Appingedam

Bewonerscontactcentrum
(t) 0800 289 66 36 (gratis)

e-mailadres info@cvw.nl
website www.centrumveiligwonen.nl

Betreft: Schaderapport naar aanleiding van bezoek schade-expert
Dossier: 57496

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heeft u bij Centrum Veilig Wonen (CVW) een schademelding gedaan. Naar aanleiding van uw melding is er een schade-expert bij u op bezoek geweest om de schade te beoordelen. De expert heeft onderzocht of de schade geheel, gedeeltelijk of niet is veroorzaakt door een aardbeving. Ook heeft de expert met u besproken hoe hij/zij tot dit oordeel is gekomen en op welke wijze eventueel herstel kan worden uitgevoerd.

Als bijlage van dit schrijven treft u het schaderapport aan. In het schaderapport staat aangegeven wat de omvang van de schade is voor zover die is veroorzaakt door aardbevingen. Daarnaast staat aangegeven wat het zou kosten om deze schade te herstellen.

Tevens treft u in de bijlage een keuzeformulier met betrekking tot de afwikkeling van de schade aan. Ik verzoek u om dit formulier in te vullen en aan CVW te retourneren, zodat de afhandeling van de aardbevingsschade kan worden gestart. Indien u het keuzeformulier al eerder (ingevuld en ondertekend) heeft verstuurd naar CVW, hoeft u dit niet opnieuw te doen.

U kunt het ingevulde en ondertekende keuzeformulier zonder postzegel verzenden naar:
Centrum Veilig Wonen, Antwoordnummer 6, 9900 XA Appingedam

Indien u zich niet kunt vinden in de inhoud van het schaderapport dan kunt u bezwaar maken met behulp van een formulier dat u bij mij, uw vaste contactpersoon bij CVW, kunt opvragen.

Om een vlotte afwikkeling te kunnen waarborgen zal ik bovendien op korte termijn contact met u opnemen. Mocht u voor die tijd nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij te allen tijde zelf benaderen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Formulier afhandeling aardbevingsschade

Meldingsnummer: 57496
 Schade-adres: Damsterdiep 287, 9713 EG Groningen
 Kenmerk expertiserapport: ID 2046830; 57496/1

Ondergetekende, hierna te noemen 'schademelder', heeft een schadeclaim ingediend bij Centrum Veilig Wonen (CVW) voor schade die (mogelijk) is ontstaan door een aardbeving in het Groninger gasveld.

Door invulling en ondertekening van dit formulier verklaart schademelder dat het expertiserapport, dat is opgemaakt door de schade-expert, een juiste weergave is van het gevoerde gesprek tijdens het bezoek en van de geconstateerde schade voor zover die is toe te schrijven aan een of meerdere aardbevingen.

Indien de geconstateerde schade overeenkomstig het rapport van de schade-expert toe te schrijven is aan een aardbeving, kiest schademelder voor de volgende wijze van afhandeling (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is, enkel een optie mogelijk):

- Optie 1: uitbetaling**
 Schademelder kiest ervoor om de schade niet te laten repareren of zelf te repareren. In dit geval zorgt CVW ervoor dat het bedrag, als genoemd in het door de schade-expert opgestelde rapport (inclusief btw), aan de schademelder wordt uitbetaald.
- Optie 2: herstel door een eigen aannemer**
 De herstelwerkzaamheden van de geconstateerde aardbevingsschade worden door een door de schademelder gekozen aannemer uitgevoerd. Nadat de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd, stuurt de schademelder de factuur (voorzien van datum en naam/handtekening van schademelder) van deze aannemer direct (zonder postzegel) door naar CVW, Antwoordnummer 6, 9900 XA Appingedam. De factuur dient door de aannemer op naam gesteld te worden van NAM te Assen, ter attentie van de schademelder. Let op: er zal alleen tot uitbetaling worden overgegaan indien het factuurbedrag gelijk is aan of lager is dan het bedrag zoals aangegeven in het door de schade-expert opgestelde rapport (exclusief btw).
- Optie 3: herstel via Centrum Veilig Wonen**
 De herstelwerkzaamheden van de geconstateerde aardbevingsschade worden onder regie van CVW, in overleg met de schademelder, uitgevoerd. Bij keuze voor optie 3 en ondertekening van dit formulier geeft de schademelder aan CVW opdracht om de benodigde herstelwerkzaamheden door CVW-erkende vakmensen te laten uitvoeren aan zijn/haar pand. CVW kiest dan de meest geschikte aannemer voor het herstel.

Indien schademelder kiest voor optie 1 of 2 dan verzoeken wij om hieronder het IBAN/rekeningnummer en woonadres van de IBAN/rekeninghouder te vermelden.

IBAN/Rekeningnr. :
 Ten name van :
 Adres rekeninghouder :

Na afhandeling van de schade volgens een van bovenstaande opties, heeft schademelder geen vordering meer op CVW met betrekking tot de in het expertise-rapport vermelde schade. Het staat schademelder vrij om nieuwe schade of later aangetroffen schade, die niet in het expertiserapport is opgenomen, te melden bij CVW door middel van een nieuwe schademelding.

Ondertekend op : (datum) te
 Naam :
 Handtekening :