AOS meldingen

Gemeente Groningen

November

Meldingsdatum	Adres	Plaats	AOS melding	Conclusie
1 november 2018	5.1.2e	Groningen	aannemer, net op bezoek en geeft aan dat het voorhuis is afgebroken van het achterhuis. Betonnen lateien in de muur lijken naar beneden te komen, douche ruimte gescheurd, buitenmuur gescheurd en vloer naar overgang slaapkamer gescheurd.	Ongegrond
5 november 2018	5.1.2e	Groningen	de stenen boven de voordeur zitten los, de voorgevel buigt in het midden naar voren en heeft scheuren. In huis zitten overal scheuren. De vloer in de voorkamers hellen naar beneden. de w.c. vloer gaat steeds meer verzakken.	Ongegrond
5 november 2018	5.1.2e	Groningen	Na het verwijderen van de parketvloer blijken in de onderliggende betonvloer van de woonkamer meerdere scheuren te zitten van een halve tot 1 centimeter breed en tamelijk diep. Een paar scheuren lopen over de hele lengte van de vloer.	Ongegrond
21 november 2018	5.1.2e	Groningen	Muren beginnen te wijken met gevolgen	Ongegrond
27 november 2018	5.1.2e	Groningen	In januari 2018 AOS melding gedaan bij het CVW. Toen ongegrond. Wel zagen we een verzakking van de schoorsteen. Er loopt een drukke straat voor mijn huis en ik ben bang dat de schoorsteen toch om kan vallen op straat.	Ongegrond
30 november 2018	5.1.2e	Groningen	De achtergevel, boven een aanbouw staat uit het lood. Schatting 3 cm. De gevel is geknikt. Over de hele lengte van de woning is gebroken. Totale lengte 8 meter. Rijtjeswoning.	Ongegrond
			Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen	