

Milieudienst
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Onderwerp Milieucontrole



Postadres
Postbus 742
9700 AS Groningen

Tel nr. (050) 367 1000
Fax nr. (050) 367 1212

Email
Milieudienst@
md.groningen.nl
Website
www.groningen.nl

BNG 28.50.61.879

Bezoekadres
Duinkerkenstraat 45

In uw antwoord graag datum
en kenmerk vermelden.

B.V. Nederlandse Gasunie
t.a.v. de heer 5.1.2e
Postbus 19
9700 MA Groningen

Telefoon (050) 367 5.1.2e Bijlage(n) --

Ons kenmerk 6369-17864/2

Datum 05-08-2005 Uw brief van 7 juni 2005

Uw kenmerk 5.1.2e

Geachte heer 5.1.2e,

In reactie op uw brief van 7 juni 2005 met het kenmerk 6369-17864/1 het volgende.

In deze brief is door u gemotiveerd waarom u er voor kiest (in afwijking van voorschrift 1.5.8. van bijlage 2 van het "Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer") geen brandblussers in of bij gasontvangststations te plaatsen.

Wij zijn het niet eens met uw conclusie in uw brief dat in alle situaties, waar bestrijding van een beginnende brand nog mogelijk is, voldoende brandblusmiddelen beschikbaar zijn. Het Besluit is daarover naar onze mening helder.

Voor het gasontvangststation aan de Fabriekslaan 12 te Hoogkerk (CSM suiker) en voor hiermee vergelijkbare situaties, zou ook in de in uw brief onder punt 2 en 3 omschreven onbemande situaties een beginnende brand wel door derden geblust kunnen worden indien er tegen de buitenzijde van de inrichting brandblusmiddelen geplaatst zouden zijn. Voor alle duidelijkheid, het in voorschrift 1.5.8. genoemde "binnen de inrichting" houdt niet expliciet in dat de brandblusmiddelen ook binnen de muren van het gebouw geplaatst dienen te worden. Plaatsing buiten b.v. tegen een gevel valt dus ook onder het begrip "binnen de inrichting".

Wij stellen u in de gelegenheid om **binnen 4 weken** na dagtekening van deze brief brandblusmiddelen aan te brengen in genoemde inrichting zodat wordt voldaan aan genoemd voorschrift.

Na deze termijn zal een hercontrole worden uitgevoerd.

Wij wijzen u erop dat we verdergaande maatregelen moeten nemen als u dan nog niet voldoet aan de gestelde eisen.

Wel vinden wij uw argumenten begrijpelijk voor bepaalde situaties, zoals b.v. de kleinere gasontvangststations welke zijn geplaatst in de openbare ruimte.

Over de aanwezigheid van brandblusmiddelen op deze kleinere stations (waar genoemd Besluit ook van toepassing kan zijn) zullen wij graag later met u van gedachten willen wisselen.

Voorlopig zal onze prioriteit voor de controle bij de grotere gasdrukregel- en meetstations liggen.

•
•
•

Volgvel 1

Onderwerp

Milieucontrole

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer [5.1.2e] van onze afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer (050) 367 [5.1.2e].

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan de regiopolitie Groningen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen,
algemeen directeur,
voor deze,

[Redacted signature block]
5.1.2e

[Redacted]
ing. J.M. Kortbeek,
directeur Milieubeheer

[Redacted]
5.1.2e

H dossier CSM
6578 ?

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gasunie.nl>
Aan: md.mdg001 (5.1.2e)
Datum: 23/8/05 1:12
Onderwerp: milieucontrole gasontvangstation CSM Suiker

MILIEUDIENST	
op.nr.	mdos-64681
soes.nr.	1777.13
ingek.	2 SEP. 2005
Afd.	msh/whl 5.1.2e
Kopie t.a.v.	

Geachte heer 5.1.2e

Heden heb ik geprobeerd om telefonisch met u in overleg te treden. Vanwege uw vakantie is dit niet gelukt, vandaar deze e-mail.

Op 8 augustus hebben wij een brief van de gemeente Groningen ontvangen als reactie op onze brief d.d. 7 juni 2005 met kenmerk TAIF.05.B.0156. Hierin geeft u onder meer aan, dat derden een beginnende brand bij een gasontvangstation zouden kunnen blussen.

Wij zijn het hiermee oneens.

(Ondeskundige) derden zijn niet op de hoogte van risico's die gepaard gaan met een situatie van beginnende brand. Acties hunnerzijds om de brand te blussen kunnen er zelfs in resulteren, dat de gevaren voor henzelf en de omgeving groter zullen worden. Bij onze grotere stations hebben wij zelfs afspraken met de brandweer, dat bij brand op b.v. een meet- en regelstation pas acties genomen zullen worden, wanneer ter plaatse overleg met personeel van de gasunie heeft plaatsgevonden. Tot dan moet voldoende afstand worden gehouden en moet eventueel de omgeving worden veiliggesteld. Voor gasontvangstations als CSM Suiker geldt dit in wezen ook. Voor derden is het in lijn daarmee beter om zelf geen acties te ondernemen, deskundigen te alarmeren en voldoende afstand in acht te nemen.

In aanvulling op onze brief willen wij u nog wijzen op paragraaf 11.6 van NEN 1059. Onderstaand is de tekst weergegeven.

11.6 Brandbestrijding

Brandbestrijding moet worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel.

OPMERKING 1

Indien ontsnappend gas is ontstoken en de lekkage nog niet is verholpen zal het in de meeste gevallen raadzaam zijn de brand niet te blussen om explosiegevaar te voorkomen. Tijdens het verrichten van werkzaamheden aan het gasdrukregelstation of de gasdrukregelinstallatie moet brandblusapparatuur aanwezig te zijn. De capaciteit van de brandblusapparatuur moet ten minste gelijk zijn aan 6 kg bluspoeder en het blusmiddel moet geschikt zijn voor gasvormige en vaste stof branden. De brandblusapparatuur moet binnen handbereik zijn en voor onmiddellijk gebruik gereed. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een deskundige op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd.

OPMERKING 2

Volgens het "Besluit Voorzieningen en installaties Milieubeheer", bijlage 2, 1.5.8 behoren er binnen de "inrichting" voldoende mobiele brandblusapparaten aanwezig zijn. Voor alle typen gasdrukregelstations waarvan de behuizing slechts door bedienend personeel geopend kan worden, volstaan hiervoor de brandblussers die aanwezig zijn in de voertuigen van het bedienend personeel.

Het besluit voorzieningen en installaties geeft aan, dat voor nieuwe stations aan NEN 1059 voldaan moet worden (bijlage 1, B. Voorschrift 1.1.1). Ten tijde van de invoering van het besluit was de NEN 1059 van kracht. Voorschrift 1.5.8 van bijlage 2 van het Besluit voorzieningen en installaties is letterlijk ontleend aan deze norm.

In 2003 is NEN 1059 geactualiseerd. Voortschrijdend inzicht ten aanzien van veiligheid heeft ook geleid tot de bovenstaande aanpassing van de NEN met betrekking tot de aanwezigheid van brandblussers. Ons standpunt ten aanzien van de aanwezigheid van brandblussers binnen de inrichting, zoals verwoord in onze brief van 7 juni jl. is in lijn met de huidige NEN 1059 en daarmee met de voortschrijdende inzichten ten aanzien van veiligheid bij gasdrukregel- en meetstations.

Wij verzoeken u met klem om gezien bovenstaande nogmaals uw standpunt ten aanzien van de

aanwezigheid van brandblussers te heroverwegen. Vooralsnog zullen wij in afwachting van uw reactie geen brandblussers op het station (laten) plaatsen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19

9700 MA Groningen

Afdeling AIF

kamer 5.1.2e

Tel.: 050 - 521 5.1.2e

e-mail: 5.1.2e@gasunie.nl

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this email is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

CC: 5.1.2e <5.1.2e@gasunie.nl>