



Vestdijklaan 10 t/m 292 Groningen - Asbest beoordeling AIR 16810 versie 1.4 - Team2 Advies - ADV00130614

3 juni 2024

Christelijke Woningstichting Patrimonium
Vestdijklaan 10 t/m 292
9721 VP
Groningen

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Vestdijklaan 10 t/m 292 Groningen - Asbest beoordeling AIR 16810 versie 1.4 - Team2 Advies - ADV00130614	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
1. Beoordeling rapport	4
2. Ondertekening	7

Vestdijklaan 10 t/m 292 Groningen - Asbest beoordeling AIR 16810 versie 1.4 - Team2 Advies - ADV00130614

Naam:	Dorenbos Architecten
checklist status:	Afgerond
behandelaar:	5.1. - 5.1.2e
Locatie:	Christelijke Woningstichting Patrimonium
Adres:	Vestdijklaan 10 t/m 292
postcode:	9721 VP
plaats:	Groningen
Datum checklist:	3 juni 2024

Samenvatting

Vragen:	28
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	5

Checklistvragen en antwoorden

1. Beoordeling rapport

1.01 Is het een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf?

Graag onder de vraag het volledige en de correcte naam van het bedrijf invullen.

ARTIKEL *artikel 4.54a Arbeidsomstandighedenbesluit*

ANTWOORD Ja

Team2 Advies

1.02 Is de inventarisatie uitgevoerd door een DIA en is zijn/haar certificaatnummer vermeld op het titelblad?

ARTIKEL *artikel 19 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

OPMERKING nventariseerder DIA : De heer 5.1.2e DIA: 5.1.2e
5.1.2e De heer 5.1.2e
5.1.2e DIA: 5.1.2e 5.1.2e op 03 juni 2024 14:25

1.03 Staat op het titelblad de naam van de technisch eindverantwoordelijke, is deze gecertificeerd (DIA) en is zijn/haar certificaatnummer vermeld?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

OPMERKING Technisch verantwoordelijke : De heer 5.1.2e DIA 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e op 03 juni 2024 14:25

1.04 Is de naam en het certificaatnummer van het asbestinventarisatiebedrijf de adresgegevens van de projectlocatie en de unieke projectcode met versienummer van het rapport vermeldt?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

OPMERKING Projectnummer : AIR 16810
Opdrachtgever : Christelijke Woningstichting Patrimonium
Uitvoerder : Team2 Advies, SCA Code: 07-D070128.01
Status : Definitief, versie 1.4 (lagere versies vervallen)
Locatie : Vestdijklaan 10 - 292 te Groningen

5.1.2e 5.1.2e op 03 juni 2024 14:25

1.05 Is het inventarisatierapport voorzien van een datum en ondertekening door de technisch eindverantwoordelijke?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.06 Is het inventarisatierapport, indien sprake is van een correctie of toevoeging die plaatsgevonden heeft na ondertekening, voorzien van een onderbouwing van de wijziging(-en) en opnieuw ondertekend door de technisch eindverantwoordelijke?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

OPMERKING Op 8 april 2024 is de rapportage gewijzigd naar versie 1.4. Het betreft een actualisatie van het rapport. De rapportage is geactualiseerd conform de weergegeven gegevens LAVS. 5.1.2e op 03 juni 2024 14:29

1.07 Is, indien er sprake is van een correctie of toevoeging, in de herziene rapportage aangegeven welke toepassingen nog aanwezig zijn of welke reeds zijn verwijderd?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

OPMERKING dat is omschreven bij de bronbladen 5.1.2e op 03 juni 2024 14:30

1.08 Is, indien er correcties of toevoegingen hebben plaatsgevonden die vooraf zijn gegaan door een bezoek op de projectlocatie, de situatie op het moment van het bezoek in de rapportage weergegeven?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Nvt

1.09 Is in het inventarisatierapport aangegeven dat de rapportage geldig is tot drie jaar na ondertekening?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.10 Zijn de reikwijdte en de geschiktheid aangegeven komt dit overeen met de uitwerking van de rapportage en bevat de samenvatting een nadere specificatie?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.11 Zijn alle brongerelateerde gegevens van al het aangetroffen asbesthoudende materiaal overeenkomstig artikel 22 lid 6 onder a t/m k van het certificatieschema opgenomen?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.12 Bevat het inventarisatierapport foto's waaronder per toepassing ten minste een overzichtsfoto en een detailfoto van de plaats waar het monster is genomen?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.13 Zijn er asbesthoudende toepassingen geconstateerd die na verwijdering van het dak in direct contact staan met de open lucht, liggen deze toepassingen los of zijn deze doormiddel van demontage zonder breuk te verwijderen en is in de rapportage aangegeven dat het dak geheel moet worden verwijderd?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Nvt

1.14 Zijn er hechtgebonden asbesthoudende toepassingen geconstateerd waarbij in de ruimte één gevel geheel of gedeeltelijk open is en voldoet deze ruimte aan artikel 22, lid 12 onder a, b en c?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Nvt

1.15 Is voor al het aangetroffen asbesthoudende materiaal aangegeven of er specifieke opmerkingen zijn voor het veilig verwijderen van het materiaal?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.16 Is bij aangetroffen beschadigd asbestverdacht materiaal de juiste omvang en mate van beschadiging bepaald?

ARTIKEL *artikel 21 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Nvt

1.17 Is bij aangetroffen beschadigd asbestverdacht materiaal de omvang van de verspreiding van de visueel waarneembare restanten bepaald?

ARTIKEL *artikel 21 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Nvt

1.18 Is bij aangetroffen beschadigd niet-hechtgebonden asbestverdacht materiaal binnen een bouwwerk het onderzoek uitgebreid middels het nemen van representatieve kleefmonsters per ruimte of gebied overeenkomstig de NEN-2991, en zijn deze geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium?

ARTIKEL *artikel 21 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Nvt

1.19 Indien bij niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal het vermoeden bestaat op een verontreiniging die kan leiden tot overschrijding van de grenswaarde is;
- onmiddellijk aan de opdrachtgever beveelt maatregelen te treffen?
- een nadere risicobeoordeling (NEN-2991 luchtmeting) uitgevoerd?

ARTIKEL *artikel 21 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Nvt

1.20 Omvat de inventarisatie tenminste het vrij te geven gebied na verwijdering van de asbesthoudende materialen of is in de samenvatting een motivatie met zwaarwegende redenen opgenomen om af te wijken van de eis?

ARTIKEL *artikel 19 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.21 Is van elk aangetroffen type asbestverdacht materiaal, m.u.v. de toegestane uitzonderingen, een representatief monster genomen?

ARTIKEL *artikel 20 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.22 Zijn van materialen waarin het asbest niet homogeen aanwezig is meerdere materiaalmonsters genomen?

ARTIKEL *artikel 20 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Nvt

1.23 Zijn genomen monsters geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium en is het certificaat opgenomen als bijlage?

ARTIKEL *artikel 20 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.24 Bevat het inventarisatierapport een tekening met daarop aangegeven de locaties en afmetingen van alle onderzochte ruimten, gebieden of installaties, de locaties van de aangetroffen asbesthoudende materialen en de monsternamen?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.25 Bevat het inventarisatierapport de SMART-risicoclassificaties met een verwijzing naar de asbesthoudende materialen en komen de brongerelateerde gegevens overeen?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Ja

1.26 Bevat het inventarisatierapport de juiste aanbeveling(en) voor het uitvoeren van een nader onderzoek dat buiten het toepassingsgebied van dit certificatieschema valt?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Nvt

1.27 Bevat het inventarisatierapport, indien er sprake is van een risicoklasse die gebaseerd is op een validatieonderzoek, het rapport van de uitgevoerde validatie?

ARTIKEL *artikel 22 bijlage Certificatieschema Arbeidsomstandighedenregeling*

ANTWOORD Nvt

► 2. Ondertekening

Ondertekening

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 03 juni 2024 14:30 door 5.1.2e

5.1.2e

Dit rapport is gegenereerd vanuit



DIGITALE
CHECKLISTEN